

🔧 シャリィ点検早見表

カムチェーン音

分解、整備後の異音
(カチカチ、ジャラジャラ音)

- オイルボルトからオイルを注入

しばらくの間スナップ
運転を試みる

- 音が止まる

異常なし

アイドリング時の異音

- ワンウェイバルブの作動不良 (気密性の確認)
- テンショナーロッドの外周損傷確認 (オイルストーン又はサンドペーパー等にて修正)
- テンショナー Springs の折損、へたり (スプリングの自由長77mm以上であれば正常)

音が変わらない

エンジンの点検を
してください

(例) ●タペット調整など